

RELATÓRIO DE VISTORIA

# Vistoria de entrada — Detalhada

Imóvel de exemplo — Rua Exemplo, 123, Blumenau



IMÓVEL

Casa em condomínio · 3 quartos · 120 m²  
(exemplo)

DATA DA VISTORIA

14/03/2030 · 09:00 às 12:00

LOCADOR

Proprietário de Exemplo

VISTORIADOR

Vistoriador de Exemplo

ENDEREÇO

Rua Exemplo, 123 — Bairro Exemplo,  
Blumenau/SC

TIPO

Vistoria de entrada — Detalhada

LOCATÁRIO

Inquilino de Exemplo

CONTEÚDO

9 ambientes · 214 fotos datadas · 3 ocorrências

Este relatório de vistoria registra o estado do imóvel na data acima, ambiente por ambiente, com fotos datadas. Ele não atribui valor ao imóvel. Documento de **exemplo**: nomes, endereço e números são fictícios.

AMBIENTE 03 DE 09

Cozinha



| ITEM                    | ESTADO  | OBSERVAÇÃO                                                          |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Piso (porcelanato)      | Bom     | Sem trincas nem peças soltas. Rejunte íntegro.                      |
| Paredes e pintura       | Regular | Duas marcas de uso perto da porta (fotos 03.05 e 03.06).            |
| Teto e forro            | Bom     | Pintura uniforme, sem manchas de umidade.                           |
| Bancada e cuba          | Bom     | Granito sem lascas; cuba sem riscos.                                |
| Torneira e sifão        | Ruim    | Gotejamento com a torneira fechada (vídeo 03.07). Ver ocorrência 2. |
| Armários                | Regular | Uma dobradiça desregulada (porta superior esquerda).                |
| Tomadas e interruptores | Bom     | 6 pontos testados, todos funcionando.                               |
| Quadro elétrico         | Bom     | Disjuntores sem identificação nas etiquetas.                        |
| Janela e vidros         | Bom     | Abre e fecha sem esforço; vidros sem trincas.                       |

**Bom** sem reparo    **Regular** desgaste de uso    **Ruim** precisa de reparo

OCORRÊNCIAS MEDIDAS

3 registros, por gravidade



1 · Fissura no reboco — Sala, parede sul

Média

Medida 0,4 mm de abertura × 38 cm de extensão  
Instrumento Fissurômetro e trena a laser  
Fotos 01.12 a 01.15 · 14/03/2030 09:18  
Observação Fissura existente na entrada; registrada para comparação na saída.

| OCORRÊNCIA                          | GRAVIDADE | MEDIDA / REGISTRO                                |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 2 · Gotejamento — Cozinha, torneira | Alta      | ≈ 30 gotas/min com registro aberto · vídeo 03.07 |
| 3 · Risco no piso — Quarto 2        | Baixa     | 12 cm, superficial · foto 06.08                  |

MEDIDORES

Leituras na entrada

| MEDIDOR | LEITURA                 |
|---------|-------------------------|
| Água    | 00123,4 m³ · foto 09.01 |
| Energia | 04567 kWh · foto 09.02  |
| Gás     | 00089,0 m³ · foto 09.03 |

CHAVES E CONTROLES

Entregues ao locatário

| ITEM                            | QTD. |
|---------------------------------|------|
| Porta da frente                 | 3    |
| Portão do condomínio (controle) | 2    |
| Caixa de correio                | 1    |

**Prazo para divergências:** as partes têm **15 dias corridos** a partir do recebimento deste relatório de vistoria para registrar qualquer divergência, por escrito, citando o ambiente e o número da foto. Sem registro nesse prazo, este documento vale como referência do estado do imóvel na entrada. (Prazo de exemplo — o prazo real segue o contrato de locação.)

Assinado digitalmente · 14/03/2030 16:42

Vistoriador de Exemplo

Vistoriador responsável · Vistorium

Proprietário de Exemplo

Locador

Inquilino de Exemplo

Locatário